



www.nortaluga.com

**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2082 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 20/jul/23

DATA DE EXECUÇÃO: 20/jul/23

Equipamento : **MINI GIRATÓRIA WACKER NEUSON EZ26 (H30)**  
Nº de Horas Atuais: 3348

Pedido Assistência: **OF50.3898**

Descrição da Interv. :	Revisão dos	3202	Horas	Urgência :	Planeado	
	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR			CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO			✓
2	X		ÓLEO DOS HIDRÁULICOS E FILTROS			✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR			✓
4		X	FILTRO DE AR			✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR					✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)					✓
7	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO					✓
8	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS					✓
9	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS					✓
10	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC					✓
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL					✓
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO					✓
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE					✓
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR					✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA					✓
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO					✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc					✓
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,					✓
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						

Observações:

**Peças de Armazém Consumidas :**

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 100026351	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	4 Lts	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

**Serviços Nortaluga:**

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
JNADL		REVISÃO	08:00 / 10:00	20-07-23	JUANP.

Data Final Intervenção : 20/07/2023

Assinatura Resp. Manutenção

*(Handwritten signature)*