



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3140

Data de Emissão 19/08/2025
Data Prevista Execução 19/08/2025
Data Final Execução

Dados

Equipamento H36 H36 | WACKER NEUSON | EZ53 | WNCE0510EPAL02026 Processo Manutenção OF50.A.1605
Horas/Km Real 2805 Horas/Km do Plano 2500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qty.	Conf. Saída
Filtros	T1FA187	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. SA17561	1	
	T1FA266	1 - Filtro de Ar Interior Refª. SA17562	1	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo Refª. SO11110	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70125	1	
	T1FO173	1 - Filtro de óleo hidráulico Refª. SH74212SP	1	
	T1G049	1 - Filtro de gasóleo Refª SN20004	1	
Outr. Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	9L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRAULICOS	HIDRAULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outr.	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	0,50	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	193	REVISAO			19-08-25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____