



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3307

Data de Emissão

28/10/2025

Data Prevista Execução

28/10/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H39	H39 SUNWARD SWL3230 SWL323000185	Processo Manutenção	OF54.A.1736
Horas/Km Real	2722		Horas/Km do Plano	1250

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	/
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	/
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	/
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	/
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	/
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	/
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	/
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	/
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	/
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	/
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	/
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	/
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	/
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	/
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	/
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	/
17	SUBSTITUIR FILTRO DE AR (CASO SEJA NECESSÁRIO)	/
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierarquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	TIFO018	1 - Filtro de Óleo Refª. SO 6205	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25031	1	
	T1FO066	1 - Filtro hidráulico Refª. 730403000484	1	
	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. P827653	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Refª. P829332	1	
	T1FG115	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70431	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W40 (+/- 13 Lt)	17L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	2L	
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	0,75	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	143	REVISAO			28-10-2025	JULIO

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1500 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____