



Dados

Equipamento	H46	H46 WACKER NEUSON EZ80 WNCE1403P00001615	Processo Manutenção	OF54.A.1799
Horas/Km Real	2973		Horas/Km do Plano	3000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	SUBSTITUIR FILTROS DE GASÓLEO	✓
3	SUBSTITUIR O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
12	VERIFICAR FILTROS DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
13	SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO	✓
14	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO	✓
15	SUBSTITUIR REFRIGERANTE MOTOR	✓
16	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
18	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
19	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
20	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
21	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA187	1 - Filtro de Ar Refª. SA17561	3	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo Refª. SO11110	3	
	T1FA266	1 - Filtro de Ar Refª. SA17562	3	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70125	3	
	T1FG049	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN20004	3	
	T1FO173	1- Filtro de Óleo Hidráulico Refª. SH74212SP		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 5W30 (+/- 4 Lt)	4	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outre	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Albino	60	Revisão	35:00	37:00	28/11	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 3250 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____