



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3353

Data de Emissão

03/11/2025

Data Prevista Execução

03/11/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H47	H47 SUNWARD SWL2830 SWL283000105	Processo Manutenção	OF50.A.5165
Horas/Km Real	1137		Horas/Km do Plano	1250

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
17	SUBSTITUIR FILTRO DE AR (CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	TIFO018	1 - Filtro de Óleo Refª. SO 6205	1	
	T1FG017	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN25031	1	
	T1FO066	1 - Filtro hidráulico Refª. 730403000484	1	
	T1FA289	1 - Filtro de Ar Refª. P827653	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Refª. P829332	1	
	T1FG115	1 - Filtro de Gasóleo Refª. SN70431	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 (+/- 13 Lt)	10	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	1	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	1	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	1	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Ducote	130					[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 1500 horas/km	Data: _____