



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2060 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 8/out/25
DATA DE EXECUÇÃO: 8/out/25

Equipamento : MINI-PÁ CARREGADORA GEHL R135 (H 48) | GHL0R135A0E195640
Nº de Horas Atuais: 1320

Pedido Assistência: OF54.A.1700

Descrição da Interv. : Revisão dos **1250** Horas Urgência : **Planeado**

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2	X		ÓLEO DOS HIDRÁULICOS E FILTROS	<input checked="" type="checkbox"/>
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
4		X	FILTRO DE AR	<input checked="" type="checkbox"/>
5			SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	<input checked="" type="checkbox"/>
6			VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	<input checked="" type="checkbox"/>
7			SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	<input checked="" type="checkbox"/>
8			VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
9			LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
10			VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	<input checked="" type="checkbox"/>
11			DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	<input checked="" type="checkbox"/>
12			LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	<input checked="" type="checkbox"/>
13			VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	<input checked="" type="checkbox"/>
14			VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	<input checked="" type="checkbox"/>
15			VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>
16			VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
17			VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	<input checked="" type="checkbox"/>
18			LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,	<input checked="" type="checkbox"/>
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA105	FILTRO AR : SA11723	
	T1FA109	FILTRO AR : 50303773	
	T1FO051	FILTRO ÓLEO : 195568	1
	T1FA068	FILTRO AR : 188814	1
	T1FA073	FILTRO AR : 188817	
	T1FO053	FILTRO ÓLEO : SH66378	1
	T1FG038	FILTRO GASÓLEO 270979	1
	T1FG216	FILTRO GASÓLEO 203822	1
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 6Lt	9,5
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 38 Lt)	
	MASSA	MOBILUX EP2	
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- 10 Lt)	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
SUB: O	143	REVISÃO	20:00 / 23:00	08/10/25	SUB: O

Data Final Intervenção : 08/10/25

Nortaluga Lda.

Assinatura: [Assinatura]

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva

4935 - 232 Viana do Castelo