



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
3445

Data de Emissão 21/11/2025  
Data Prevista Execução 21/11/2025  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento H53 | H53 | WACKER NEUSON | EZ26 | WNCE1003T00003145 | Processo Manutenção OF50.A.6632  
Horas/Km Real 2311 | Horas/Km do Plano 2500

**Checklist do plano de manutenção**

		Data Final Execução	Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR		✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO		✓
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS		✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS		✓
5	SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC		✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL		✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO		✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE		✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR		✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA		✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO		✓
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)		✓
13	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)		N.A
14	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES		✓
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA		✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc		✓
17	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)		✓
18	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS		✓
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. 1000263251	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000263252	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. 1000003052	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000261607	1	
		<b>FILTRO SEPARADOR AGUA-COMBUSTÍVEL</b>	<b>1</b>	
Outros Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 (+/- 3,5 Lt)	3,5	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	2	✓
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<u>Luis VIGITA</u>	<u>137</u>	<u>REVISAR</u>	<u>11:30</u>	<u>16:30</u>	<u>08/01/26</u>	<u>Luis V. ete</u>

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 2750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____