



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3188

Data de Emissão 12/02/2026
Data Prevista Execução 12/02/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	H56	H56 WACKER NEUSON EZ17 WNCE1301K00006386	Processo Manutenção	OF51.A.2709
Horas/Km Real	1390		Horas/Km do Plano	1250

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. CH04,14412	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar Interior Refª. RS 3930	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Refª. OP595	1	
	T1FG108	1 - Filtro de Gasóleo Refª. Baldwin BF7673	1	
	T1FO172	1 - Filtro de óleo hidráulico Refª. 1000318994	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	6Lt	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	✓	
	HIDRAULICOS	HIDRAULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	✓	
	MASSA	MOBILUX EP2	✓	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Paulo Almeida	0057	Revisão Preventiva	13:30	17:30	10/02/26	Paulo Almeida

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1500 horas/km	Assinatura: Paulo Almeida Data: 10/02/26