



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3066

Data de Emissão 02/07/2025

Data Prevista Execução 02/07/2025

Data Final Execução

### Dados

Equipamento	H59	H59   WACKER NEUSON   EZ36   WNCE1602L00003179	Processo Manutenção	OF50.A.5891
Horas/Km Real	2 (CENTRALINA NOVA)		Horas/Km do Plano	250

### Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	U.A.
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

### Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA050	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. SA16578	1	
	T1FA083	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000004567	1	
	T1FO028	1 - Filtro de Óleo Refª. 100018587	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000379275	1	
	T1FO172	1 - Filtro hidráulico refª. SH74176	1	
		<b>PRE-FILTRO</b>	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	760	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	1	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	1	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1	


### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis Viegas	137	REVISÃO			02/07/25	Luis Viegas

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;  
Próxima manutenção às 500 horas/km

### Responsável Departamento Oficina

Assinatura:   
Data: 2/07