



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3798

Data de Emissão

28/05/2026

Data Prevista Execução

28/05/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H59	H59 WACKER NEUSON E236 WNCE1602L00003179	Processo Manutenção	OF50.A.7271
Horas/Km Real	2154		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	NA
2 TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3 VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4 VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5 LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6 VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7 SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8 SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9 SUBSTITUIR FILTRO ÓLEO HIDRAULICO	✓
10 LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11 SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12 DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13 LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14 VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15 VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
16 VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17 VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18 VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA050	1 - Filtro de Ar Exterior Refª. SA16578	1	
	T1FA083	1 - Filtro de Ar Interior Refª. 1000004567	1	
	T1FO028	1 - Filtro de Óleo Refª. 100018587	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo Refª. 1000379275	1	
	T1FO172	1 - Filtro hidráulico refª. SH74176	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	72	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
David Correia	113	Revisão			28/05/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____