



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2188 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 04/11/2024
DATA DE EXECUÇÃO: 4/nov/24

Equipamento : MINI-GIRATÓRIA NEUSON EZ50 (H 60)
Nº de Horas Atuais: 750

Pedido Assistência: OF54.A.699

Descrição da Interv. : Revisão Periódica Próxima Manutenção: **1000** Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2	X		ÓLEO DOS HIDRÁULICOS E FILTROS	✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
4		X	FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
8	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
9	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
10	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC			✓
11	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL			✓
12	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
14	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR			✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO			✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc			✓
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro,			✓
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saida
FILTROS	T1FA092	1 - Filtro de Ar Secundário Refº. 1000328478	1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar Secundário Refº. 1000441936	1	
	T1FA164	1 - Filtro de Ar Secundário Refº. 1000441935	1	
	T1FG79	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1F0172	1 - Filtro de Óleo Refº. SH74669SP	1	
	T1FO021	1 - Filtro de Óleo Refº. 140517050	1	
	T1FG207	1 - Filtro de Gasóleo Refº. SN40709	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 10 Lt)	4,5	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)	-	
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)	✓	
	MASSA	MOBILUX EP2	✓	
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Coelho</u>	<u>60</u>	<u>Revisão Periódica</u>	..:.. / ..:..	<u>4/11/2024</u>	<u>[Assinatura]</u>
			..:.. / ..:..		
			..:.. / ..:..		

Data Final Intervenção : 4 / 11 / 24

Assinatura Resp. Manutenção

[Assinatura]