



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

**Manutenção Preventiva**  
**3194**

Data de Emissão 23/09/2025  
Data Prevista Execução 23/09/2025  
Data Final Execução

**Dados**

Equipamento	H63	H63   WACKER NEUSON   DW30   WNC2502HPAL01918	Processo Manutenção	OF54.A.1643
Horas/Km Real	1955		Horas/Km do Plano	1500

**Checklist do plano de manutenção**

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
3	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
4	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
5	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
6	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
7	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
9	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
11	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
12	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
14	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
15	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR.	✓
16	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
17	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
18	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

**Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**

**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO206	1 - Filtro de Óleo Hidráulico	1	
	T1FO021	1- Filtro de Óleo	1	
	T1FA031	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FA092	1 - Filtro de Ar	1	
	T1FG207	1 - Filtro de Gasóleo	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 4 Lt)	5,5L	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

**Serviços Nortaluga**

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
JULIO	143	REVISAO			23-09-2025	[Assinatura]

**Próxima Manutenção**

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 1750 horas/km	Data: _____