

**Nortaluga**

Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva**3565**

Data de Emissão

25/02/2026

Data Prevista Execução

26/02/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	H65	H65 WACKER NEUSON EZ26 WNCE2401L00001537	Processo Manutenção	OF54.A.1931
Horas/Km Real	738		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	SUBSTITUIR FILTRO DE COMBUSTÍVEL	✓
3	SUBSTITUIR O-RING DO CARTER	✓
4	SUBSTITUIR FILTRO DE ELEMENTO HIDRÁULICO	✓
5	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS	✓
6	SUBSTITUIR CORREIA TRAPEZOIDAL, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
7	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
8	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
9	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
10	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
11	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
12	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
13	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	✓
14	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
15	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
19	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		


Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)**Consumíveis**

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros		1 - Filtro de Ar Exterior Refª.	1	
		1 - Filtro de Ar Interior Refª.	1	
		1 - Filtro de Óleo Motor Refª.	1	
		1 - Filtro de Gasóleo Refª.	1	
		1 - Filtro de Elemento Hidráulico Refª.		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 API CF4 (4,4 Lt)	48	
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HP 46 (19,4 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Albino	60	Revisão	26-02-26			

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;		Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km		Assinatura:  Data: 26-02-26