



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3112

Data de Emissão

01/08/2025

Data Prevista Execução

01/08/2025

Data Final Execução

### Dados

Equipamento	H67	H67   WACKER NEUSON   EZ17   WNCE1301C00006822	Processo Manutenção	OF50.A.5967
Horas/Km Real	194		Horas/Km do Plano	50

### Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
2	VERIFICAR FILTRO DE GASÓLEO	✓
3	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
4	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFIQUE A TENSÃO CORREIAS, INCLUSIVE DA CORREIA DO COMPRESSOR DO AC	✓
6	DRENAR A ÁGUA E OS SEDIMENTOS DO SEPARADOR DE ÁGUA NO SISTEMA DE COMBUSTÍVEL	✓
7	LIMPAR O RESPIRO DO MOTOR E VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	VERIFICAR APERTOS E FOLGAS DOS COMPONENTES DO MOTOR DO TURBOCOMPRESSOR	✓
10	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
11	VERIFICAR FOLGA DA VALVULA DO MOTOR E AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO	✓
12	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO SEJA NECESSÁRIO)	NA
13	SUBSTITUIR ÓLEO TRANSMISSÃO	NA
14	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
15	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
16	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
17	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS: Buzina, Marcha, Sinais Luminosos, Escovas/Para Brisas, Carga baterias ...etc	✓
18	LUBRIFICAR GERAL (Engates, Articulações, Pinhão giro, etc)	✓
19	VERIFICAR TENSÃO NAS CORREIAS	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

### Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros		Filtro de óleo: 1000003052	1	
		Filtro hidráulico: 1000429638	1	
		Filtro de ar: 1000441935	1	
		Filtro de ar: 1000441936	1	
		Filtro Gasóleo		
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W40 EVALOGIC (+/- 3,5 Lt)	3,5	✓
	TRANSMISSÃO	ÓLEO 80W-90 (+/- Lt)		
	HIDRÁULICOS	HIDRÁULICO HLP 68 (+/- 80 Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		✓

### Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Ribeiro	130	Revisão			11/8/2025	[Assinatura]

### Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;  
Próxima manutenção às 250 horas/km

### Responsável Departamento Oficina

Assinatura: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_