

CERTIFICADO DE BOM FUNCIONAMENTO

Cliente:	NORTALUGA, LDA.			OR n.º:	7158
Local da verificação:	Benavente	Efectuada por:	André Martins	Data entrega:	29-07-2026
Marca equipamento	Modelo	N.º série	N.º horas	Viatura:	Matrícula
SOCAGE	FORSTE 18T	18TE0444	1.197	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	BG-19-HD
Tipo de trabalho:	Vistoria Técnica				

No cumprimento do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25/02/05, efectuámos a verificação ao equipamento, verificando os seguintes itens:

1. Informação ao operador e sinalética de segurança (Artigos 8º, 18º, 22º e 23º)
2. Instalação e estabilidade (Artigos 14º e 27º)
3. Projeções ou imanações (Artigo 15º)
4. Sistemas de arranque, comando e paragem (Artigos 11º, 12º e 13º)
5. Sistema elétrico e fontes de energia (Artigo 20º e 21º)
6. Elevação de carga ou trabalhadores (Artigo 29º)
7. Manutenção do equipamento (Artigo 19º)

Assim, certificamos que, nesta data, a máquina cumpre com os requisitos nos itens acima citados considerando-se, portanto, que se encontra em bom estado de funcionamento.

Observações:

Diagrama de carga da plataforma e símbolos comando da cesta solicitados à fábrica (previsão 1 mês)

Fica excluída da emissão deste certificado qualquer responsabilidade adveniente do mau uso e/ou não cumprimento das normas de utilização do equipamento constantes no respectivo manual do operador.

PRÓXIMA INSPEÇÃO:

Mês: **Setembro** Ano: **2027**

Entidade Verificadora:

Pinto & Cruz - Motores e Equipamentos SA

NIF: 501 566 007



PINTO & CRUZ
Motores e Equipamentos
nipc 501 566 007
Carimbo Entidade Verificadora

Local de emissão:	Porto	Técnico:	<i>André Martins</i>
Data da emissão:	30-set-26	Responsável Técnico:	<i>[Assinatura]</i>
Hora da emissão:	17:16		



Anexo 50/2005 – RELATÓRIO DE VERIFICAÇÃO

Cliente:	NORTALUGA, LDA.			OR n.º:	7158
Local da verificação:	Benavente	Efectuada por:	André Martins	Data entrega:	29-07-2026
Marca equipamento	Modelo	N.º série	N.º horas	Viatura:	Matrícula
SOCAGE	FORSTE 18T	18TE0444	1.197	PLATAFORMA ELEVATÓRIA	BG-19-HD

		Conforme	Não conforme	Não aplicável	Observações
Informação ao operador e sinalética de segurança (Artigos 8º, 18º, 22º e 23º)					
1	Chapa de características e marcação CE	V			
	Diagramas de carga e pictogramas indicativos	*			PEDIDO À FÁBRICA
	Avisos luminosos e sonoros	V			
Instalação e estabilidade (Artigos 14º e 27º)					
2	Danos mecânicos, corrosivos ou estruturais	V			
	Estabilidade do conjunto	V			
	Capacidade de carga	V			
Projeções ou imanações (Artigo 15º)					
3	Fugas nos componentes hidráulicos, tubos e acessórios	V			
Sistemas de arranque, comando e paragem (Artigos 11º, 12º e 13º)					
4	Acionamento da tomada de força	V			
	Unidade de controlo eletrónico do equipamento	V			
	Comandos de accionamento base, cesta e via rádio	V			
	Sistema OLP (Sistema de proteção de sobrecarga)	V			
	Sistema de paragem de emergência	V			
Sistema elétrico e fontes de energia (Artigo 20º e 21º)					
5	Sensores, unidades de comando e cablagem do sistema elétrico	V			
	Baterias 12V, 24V, Powerpack, comando à distância e carregador	V			
Elevação de carga ou trabalhadores (Artigo 29º)					
6	Gancho de carga e patilha			NA	
	Cesta de elevação do trabalhador	V			
	Olhais de fixação arnês	V			
Manutenção do equipamento (Artigo 19º)					
7	Manutenção anual/1000h	V			

Observações:

Realizada manutenção do equipamento e lubrificação

Próxima revisão a realizar em (o que ocorrer primeiro): Setembro.2026 ou 1000 horas