



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2493 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 11/nov/25  
DATA DE EXECUÇÃO: 11/nov/25

Equipamento : P101 | SINOBOOM | AB22EJ Plus | 0300900430  
Nº de Horas Atuais: 373

Pedido Assistência: OF54.A.1778

Descrição da Interv. : Revisão das 250 Horas Urgência : Planeado

		TAREFAS A REALIZAR		CONFIRMAÇÃO
SUBSTITUIR	VER			
1	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS		✓
2	X	FILTRO HIDRÁULICO		✓
3		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) se APLICÁVEL		✓
4		VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUIDOS LIMPAR		✓
5		TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO		✓
6		TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES		✓
7		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS e IMPLEMENTOS DE SEGURANÇA (Botões de pressão de paragem de urgência superior e inferior...etc.)		✓
8		VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO D EBATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)		✓
9		VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)		✓
10		INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO		✓
11		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)		✓
12		TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE		✓
13		TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA		✓
14		VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES		✓
15		INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES		✓
16		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO		✓
17		LUBRIFICAR TODOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO: Componentes de Elevação, Engates, Articulações, Chumaceiras...etc.		✓
18		VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA		✓
19		INSPECIONAR ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO (Soldaduras, Estado Plataforma, Cavilhas, Articulações, Mancais, Bracos, Cilindros Telescópicos...etc.)		✓
20		INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS		✓
21		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES (PIRILAMPOS)		✓
22		INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)		✓
23		INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)		✓
24		VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRAULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS		✓
25		EXECUTAR LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO		✓
26				
27				
28				

Observações: (Escrever Todas Não Conformidades Detetadas). Não Conformidades Graves, Reportar Imediatamente Sup. Hierárquico e Imobilizar Equipamento.


Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO	1 - Filtro de Óleo Hidráulico refª.	3	
LUBRIFICANTES	HIDRÁULICOS	HV32 ou L-HM46 (+/- Lt)	—	
	MASSA	MOBILUX EP2	—	
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Sulio	343	REVISÃO	35:00 / 32:00	31/11/25	Sulio
			— / —		
			— / —		
			— / —		

Data Final Intervenção : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**Nortaluga Lda.**  
NIF: 506 743 990  
Zona Ind. do-Neiva 2ª fase EN13 - Neiva  
4935 - 232 Viana do Castelo