



Cliente: 790

Ref. Cliente:

O.R.:

Obra:

Data/Hora: 17/12/2024

Contacto: 258843819

Instalação: P113

P113 | SINOBOOM | AB10ERJN | 0301000198

Ordem de Reparação: *OF53.A.334*

Nortaluga, Lda

Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13

Viana do Castelo

4935-232

Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____ Horas Equipamento: 68

Data Chegada: 12:30 Hora Chegada: 19H Kms Chegada: _____

Preparar para aluguer

SMS <# #>

*limpeza e lubrificar, fixar betoneira de
emergencia
efectuado no Amizem*


Material Aplicado

*Cartucho de massa
spdy lubrificação*

Quantidade

*1
1*

Responsável Assistência Técnica



Cliente / Operador



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
2760

Data de Emissão 17/12/2024
Data Prevista Execução 17/12/2024
Data Final Execução

Dados		P113 SINOBOOM AB10ERJN 0301000198		Processo Manutenção	OF53.A.334
Equipamento	P113			Horas/Km do Plano	250
Horas/Km Real	68				

Checklist do plano de manutenção		Efetudo
1	VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR	✓
2	TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO	✓
3	TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRAÇÃO (Se aplicável)	✓
5	VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)	✓
6	INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	✓
7	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)	✓
8	TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE	✓
9	TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA	✓
10	VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES	✓
11	INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES	✓
12	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
13	INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDÁIS (Se aplicável)	✓
14	INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)	✓
15	VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS	✓
16	VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA	✓
17	VERIFICAR ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICOS	✓
18	INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERISTICAS E GRÁFICO DE CARGAS	✓
19	VERIFICAR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	✓
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis		Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	Artigo			
	T1FO	Filtro de óleo hidráulico refª		
Outros Lubrificantes	HIDRÁULICOS	HV32 ou L-HM46 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
<i>[Signature]</i>	57	Verificação de nível			17/12/24	<i>[Signature]</i>

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: _____
Próxima manutenção às 500 horas/km	Data: _____