



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2317 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 9/fev/25
DATA DE EXECUÇÃO: 9/fev/25

Equipamento : TESOURA ELÉTRICA SINOBOM 1932SE 0106200990
Nº de Horas Atuais: 74

Pedido Assistência: OF54.A.1295

Descrição da Interv. : Revisão das 250 Horas Urgência : Planeado

| | | TAREFAS A REALIZAR | CONFIRMAÇÃO |
|----|------------|--|-------------|
| 1 | SUBSTITUIR | ÓLEO DOS HIDRÁULICOS | |
| | VER | | |
| 2 | | FILTRO HIDRÁULICO | |
| 3 | | VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) se APLICÁVEL | |
| 4 | | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR | |
| 5 | | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO | |
| 6 | | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES | |
| 7 | | VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS e IMPLEMENTOS DE SEGURANÇA (Botões de pressão de paragem de urgência superior e inferior...etc.) | |
| 8 | | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO D EBATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável) | |
| 9 | | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.) | |
| 10 | | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO | |
| 11 | | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável) | |
| 12 | | TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE | |
| 13 | | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA | |
| 14 | | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES | |
| 15 | | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES | |
| 16 | | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO | |
| 17 | | LUBRIFICAR TODOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO: Componentes de Elevação, Engates, Articulações, Chumaceiras...etc. | |
| 18 | | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA | |
| 19 | | INSPECIONAR ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO (Soldaduras, Estado Plataforma, Cavilhas, Articulações, Mancais, Bracos, Cilindros Telescópicos...etc.) | |
| 20 | | INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS | |
| 21 | | TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES (PIRILAMPPOS) | |
| 22 | | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDÁIS (Se aplicável) | |
| 23 | | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis) | |
| 24 | | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS | |
| 25 | | EXECUTAR LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |

Observações: (Escrever Todas Não Conformidades Detetadas). Não Conformidades Graves, Reportar Imediatamente Sup. Hierárquico e Imobilizar Equipamento.

Peças de Armazém Consumidas :

| | Códigos | Descrição | Qt | Conf. Saída |
|---------------|-------------|-------------------------------------|----|-------------|
| FILTROS | | | | |
| | T1FO | 1 - Filtro de Óleo Hidráulico refª. | | |
| LUBRIFICANTES | | | | |
| | HIDRÁULICOS | HV32 ou L-HM46 (+/- Lt) | | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | | |
| OUTROS | | | | |
| | | | | |

Serviços Nortaluga:

| Funcionário | Nº | Descrição do serviço | Hora início / Hora fim | Data | Assinatura |
|-------------|----|----------------------|------------------------|----------|------------|
| GILBERTO | 20 | REVISÃO | 09:00 / 10:00 | 09/02/25 | GILBERTO |
| | | | | | |
| | | | | | |

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura:  Nortaluga Lda.

NIF: 505 743 990

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva
4935 - 232 Viana do Castelo