



Check Out

Plataforma Tesoura

Check List

	Sim	Não
Extintor	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pirilampo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Extensão de Carga	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Equipamento	P118
Data	19/02/24
Horas	0.650h
Depósito	100%
Processo	P1253 A&O1



Local de Danos

Assinalar com "X"



Técnico: Roberto Vesco