

1. Identificação do Equipamento

Tipo	Plataforma Elevatória Tipo Tesoura				ID Interna	P 118	
Fabricante	SINOBOOM				Operador	NA	
Modelo	1932SE	N.º de série	0106200992	Ano de fabrico	2024	Horas / Km	0 h

2. Verificação

Tipo	<input type="checkbox"/> Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Periódica	<input type="checkbox"/> Ocasional: _____		
Local	Benavente	Data	27-03-2026	Validade	27-03-2027

3. Requisitos de Segurança (Artigos 10.º ao 42.º do Decreto-Lei 50/2005 – Cap. II e Cap. III)

Requisito	Cumprimento do requisito			Observações / Deficiências observadas
	C	NC	NA	
3.1 Sistemas de comando				
3.1.1 Visíveis, identificáveis e com marcação apropriada	x			
3.1.2 Controlo fora de áreas perigosas	x			
3.1.3 Visibilidade do posto de comando /aviso sonoro	x			
3.2 arranque e paragem				
3.2.1 Arranque intempestivo	x			
3.2.2 Paragem geral	x			
3.2.3 Paragem de emergência	x			
3.2.4 Prioridade da paragem	x			
3.2.5 Corte de alimentação	x			
3.3 estabilidade e rotura				
3.3.1 Estabilização por fixação ou por outros meios	x			
3.3.2 Proteções contra estilhaçamento ou rotura de elementos	x			
3.4 projecções e emanações				
3.4.1 Dispositivos que evitem queda ou projecção de objetos	x			
3.4.2 Sistema de retenção / extração de gases líquidos ou vapores	x			
3.5 risco de contacto mecânico				
3.5.1 Avaliação de zonas de risco de contacto mecânico	x			
3.5.2 Características dos elementos de proteção	x			
3.5.3 Substituição de componentes	x			
3.6 iluminação e temperatura				
3.6.1 Zona de trabalho	x			
3.6.2 Partes acessíveis com temperatura – Proteção	x			
3.7 dispositivos de alerta				
3.7.1 Ouvidos e compreendidos sem ambiguidade	x			
3.8 manutenção				
3.8.1 Livrete atualizado	x			
3.8.2 Segurança no acesso aos locais necessários	x			
3.9 riscos elétricos incêndio / explosão				
3.9.1 Proteção contra o risco de contacto direto	x			
3.9.2 Proteção contra incêndio e gases libertados	x			
3.9.3 Prevenir riscos de explosão	x			
3.10 fontes de energia				
3.10.1 Identificação das fontes de energia	x			
3.11 sinalização de segurança				
3.11.1 Correta e bem localizada	x			
3.12 equip. que transp. trabalhadores e riscos de capotamento				
3.12.1 Risco de contacto/entalamento em rodas, lagartas, outros	x			
3.12.2 Avaliação de estrutura e cinto de segurança	x			
3.13 risco de capotamento de empilhadores				
3.13.1 Avaliação do estado estrutura de proteção (cabine)	x			
3.14 equipamento móveis automotores				
3.14.1 Sistema de iluminação adequado para utilização noturna			x	
3.14.2 Dispositivo de combate ao fogo	x			
3.15 outros				
3.15.1 Manual de Operação e Manutenção em Português	x			
3.15.2 Declaração de Conformidade CE	x			
3.15.3 Outro: _____			x	

Legenda: C – Conforme; NC – Não Conforme; NA – Não Aplicável

4. Resultado

Conforme

Com base na informação e nas constatações efetuadas à data de verificação, o equipamento cumpre com a totalidade dos requisitos mínimos de segurança estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro que lhe é aplicável.

Não Conforme

Com base na informação e nas constatações efetuadas à data de verificação, o equipamento **não** cumpre com a totalidade dos requisitos mínimos de segurança estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro que lhe é aplicável.

Será necessário implementar as seguintes medidas corretivas:

Nota: Fica excluída da emissão deste certificado qualquer responsabilidade resultante do mau uso e/ou incumprimento das normas de utilização do equipamento constantes no respetivo manual de utilização/operação.

5. Responsável pela Verificação (pessoa competente, f) do artigo n 2 do DL 50/2005, de 25 de fevereiro)

Nome: Diogo Cardoso

Assinatura:  _____