



Check Out

Plataforma Tesoura

Check List

	Sim	Não
Extintor	X	
Pirilampo	X	
Extensão de Carga		X

Equipamento	P121
Data	19/02/24
Horas	0.61h
Depósito	100%
Processo	PR53 A801



Local de Danos

Assinalar com "X"



Técnico: Pedro Verob