



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3488

Data de Emissão 21/01/2026
Data Prevista Execução 21/01/2026
Data Final Execução

| Dados | | | |
|---------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------|
| Equipamento | P126 | P126 SINOBOOM 1932SE 0106201009 | Processo Manutenção OF53.A.601 |
| Horas/Km Real | 131.364 | | Horas/Km do Plano (Sem valor) |

| Checklist do plano de manutenção | | Efetuada |
|----------------------------------|--|----------|
| 1 | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR | ✓ |
| 2 | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO | ✓ |
| 3 | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES | ✓ |
| 4 | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRAÇÃO (Se aplicável) | NA |
| 5 | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.) | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO | ✓ |
| 7 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável) | ✓ |
| 8 | TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE | ✓ |
| 9 | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA | ✓ |
| 10 | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES | ✓ |
| 11 | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES | ✓ |
| 12 | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO | ✓ |
| 13 | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável) | NA |
| 14 | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis) | NA |
| 15 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS | ✓ |
| 16 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)
Cabo ficha carregador danificado

| Consumíveis | | | | |
|---------------|-------------|--|------|-------------|
| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
| Filtros | T1FO | 1 - Filtro de retorno hidráulico refº 202990003133 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Lubrificantes | HIDRÁULICOS | HV32 (4 Lts) | | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | | |
| Outros | | | | |

| Serviços Nortaluga | | | | | | |
|--------------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|--------------|
| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
| Duiz da Cordeira | 113 | Inspeção | | | 21/01/26 | [Assinatura] |
| Luiz Viana | 137 | Inspeção | | | 21/01/26 | [Assinatura] |

| Próxima Manutenção | Responsável Departamento Oficina |
|--|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km | Assinatura: _____ Data: _____ |