

**Nortalluga****Manutenção Preventiva**

3645

Data de Emissão

25/03/2026

Data Prevista Execução

15/03/2026

Data Final Execução

Equipamento P132 P132 | SINOBOOM | 1932SE | 0106201140

Processo Manutenção

OF50.A.6977

Horas/Km Real 125.76

Horas/Km do Plano

(Sem valor)

- 1 VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR
- 2 TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO
- 3 TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES
- 4 VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)
- 5 VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)
- 6 INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO
- 7 VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA, ALTA E BAIXA (Se aplicável)
- 8 TESTAR SISTEMA DE ELEVACÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE
- 9 TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA
- 10 VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES
- 11 INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES
- 12 LUBRIFICAR e AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVACÃO
- 13 INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)
- 14 INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)
- 15 VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETECÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS
- 16 VER ESTADO SINALETICAS DE SEGURANÇA

✓
✓
✓
NA
✓
NA
✓
✓
✓
✓
✓
NA
NA
✓

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalia nº _____)

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO	1 - Filtro de retorno hidráulico refª 202990003133		
Lubrificantes	HIDRAULICOS	HV32 (4 Lts)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outr.				

Serviços Nortalluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Douglas Gomes	113	Inspeção			25/03/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;

Assinatura: _____

Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km

Data: _____