



**Nortaluga**  
Venda e Aluguer de Equipamentos

## Manutenção Preventiva

3687

Data de Emissão

16/04/2026

Data Prevista Execução

16/04/2026

Data Final Execução

### Dados

|               |         |                                         |                     |             |
|---------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento   | P144    | P144   SINOBOOM   AB10ERJN   0301000535 | Processo Manutenção | OF50.A.7071 |
| Horas/Km Real | 111.744 |                                         | Horas/Km do Plano   | (Sem valor) |

### Checklist do plano de manutenção

|                                                                                    | Efetuada |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR                                          | ✓        |
| 2 TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO                                                | ✓        |
| 3 TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES                                       | ✓        |
| 4 VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)             | NA       |
| 5 VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)     | ✓        |
| 6 INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO                                         | ✓        |
| 7 VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)         | NA       |
| 8 TESTAR SISTEMA DE ELEVACÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE                                 | ✓        |
| 9 TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA                                                     | ✓        |
| 10 VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES                                             | ✓        |
| 11 INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES                            | ✓        |
| 12 LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVACÃO                      | ✓        |
| 13 INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável) | ✓        |
| 14 INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)                           | NA       |
| 15 VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETECÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS | ✓        |
| 16 VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA                                             | ✓        |
| 17 VERIFICAR ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICOS                                             | ✓        |
| 18 INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS              | ✓        |
| 19 VERIFICAR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO                             | ✓        |
| 20                                                                                 |          |
| 21                                                                                 |          |
| 22                                                                                 |          |
| 23                                                                                 |          |
| 24                                                                                 |          |
| 25                                                                                 |          |
| 26                                                                                 |          |
| 27                                                                                 |          |
| 28                                                                                 |          |
| 29                                                                                 |          |
| 30                                                                                 |          |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

debrida por colar garbida.

### Consumíveis

|               | Artigo      | Descrição                                           | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FO        | Filtro de retorno hidráulico refª. 202080000024     |      |             |
|               | T1FO        | Filtro de alta pressão hidráulico refª 202080000048 |      |             |
|               |             |                                                     |      |             |
|               |             |                                                     |      |             |
| Lubrificantes | HIDRÁULICOS | L-HM46 (16 Lt)                                      |      |             |
|               | MASSA       | MOBILUX EP2                                         |      |             |
|               |             |                                                     |      |             |
| Outr          |             |                                                     |      |             |

### Serviços Nortaluga

| Funcionário  | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data     | Assinatura |
|--------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| João Correia | 113 | ajuda                |             |          | 16/04/26 |            |

### Próxima Manutenção

|                                                          |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: _____ |
| Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km               | Data: _____       |