



Cliente: 790 Ordem de Reparação: *OF53.A.693*
Ref. Cliente: Nortaluga, Lda
O.R.:
Obra: Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Data/Hora: 01-06-2026 Viana do Castelo
Contacto: 258843819 4935-232
Instalação: P161 Viana do Castelo
P161 | SINOBOOM | 3346E | 0104801602

Data Saída: 05/06/2026 Hora Saída: 9:00 Kms Saída: /
Horas Equipamento: 48

Data Chegada: 06/06/2026 Hora Chegada: 10:30 Kms Chegada: /

Verif. Níveis, Lubrificar
P161 | SINOBOOM | 3346E | 0104801602
Horas: 48 (05/06/2026)

OK

Material Aplicado

Quantidade

Pinto Massa

1



Responsável Assistência Técnica



Cliente / Operador



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3809

Data de Emissão 05/06/2026
Data Prevista Execução 05/06/2026
Data Final Execução 05/06/2026

Dados

Equipamento	P161	P161 SINOBOOM 3346E 0104801602	Processo Manutenção	OF53.A.693
Horas/Km Real	48		Horas/Km do Plano	50

Checklist do plano de manutenção

	Efetuada
1 VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR	✓
2 TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO	✓
3 TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES	✓
4 VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)	✓
5 VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)	✓
6 INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	✓
7 VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)	✓
8 TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE	✓
9 TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA	✓
10 VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES	✓
11 INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES	✓
12 LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
13 INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)	✓
14 INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)	✓
15 VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS	✓
16 VER ESTADO SINALETICAS DE SEGURANÇA	✓
17 VERIFICAR ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICOS	✓
18 INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERISTICAS E GRÁFICO DE CARGAS	✓
19 VERIFICAR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	✓
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO	Filtro de óleo retorno hidráulico refª. 202080000024	✓	
	T1FO	Filtro de respiro tanque hidráulico refª. 202080000036	✓	
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	L-HM46 (19 Lt)	✓	
	MASSA	MOBILUX EP2	✓	✓
Outro				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Paulo Lopes	M161	Verificação e lubrificação	9:00	10:30	05/06/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 500 horas/km	Assinatura: [Assinatura] Data: 05/06/2026