

**Nortaluga**

Soluções para a Manutenção de Equipamentos

**Manutenção Preventiva****3713**

Data de Emissão

21/04/2026

Data Prevista Execução

23/04/2026

Data Final Execução

**Dados**

|               |        |                                       |                     |             |
|---------------|--------|---------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento   | P171   | P171   SINOBOOM   1930SE   0105800643 | Processo Manutenção | OF53.A.659  |
| Horas/Km Real | 64.624 |                                       | Horas/Km do Plano   | (Sem valor) |

**Checklist do plano de manutenção**

|    |                                                                                 | Efetuada |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR                                         | ✓        |
| 2  | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO                                               | ✓        |
| 3  | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES                                      | ✓        |
| 4  | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)            | NA       |
| 5  | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)    | ✓        |
| 6  | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO                                        | ✓        |
| 7  | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)        | ✓        |
| 8  | TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE                                | ✓        |
| 9  | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA                                                    | ✓        |
| 10 | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES                                             | ✓        |
| 11 | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES                            | ✓        |
| 12 | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO                      | ✓        |
| 13 | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável) | NA       |
| 14 | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)                           | NA       |
| 15 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS  | ✓        |
| 16 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA                                             | ✓        |
| 17 | VERIFICAR ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICOS                                             | ✓        |
| 18 | INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARACTERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS              | ✓        |
| 19 | VERIFICAR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO                             | ✓        |
| 20 |                                                                                 |          |
| 21 |                                                                                 |          |
| 22 |                                                                                 |          |
| 23 |                                                                                 |          |
| 24 |                                                                                 |          |
| 25 |                                                                                 |          |
| 26 |                                                                                 |          |
| 27 |                                                                                 |          |
| 28 |                                                                                 |          |
| 29 |                                                                                 |          |
| 30 |                                                                                 |          |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Exibir acerto 1/2026

**Consumíveis**

|               | Artigo      | Descrição                                          | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|-------------|----------------------------------------------------|------|-------------|
| Filtros       | T1FO        | 1 - Filtro de retorno hidráulico refª 202990003133 |      |             |
|               |             |                                                    |      |             |
|               |             |                                                    |      |             |
|               |             |                                                    |      |             |
|               |             |                                                    |      |             |
| Lubrificantes | HIDRÁULICOS | HV32 (4 Lts)                                       |      |             |
|               | MASSA       | MOBILUX EP2                                        |      |             |
|               |             |                                                    |      |             |
| Outros        |             |                                                    |      |             |

**Serviços Nortaluga**

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data     | Assinatura |
|-------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|------------|
| João Carlos | 113 | Inspeção             |             |          | 23/04/26 |            |
| Filipe Sato | 143 |                      |             |          | 23/04/26 |            |

**Próxima Manutenção**

|                                                          |                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Responsável Departamento Oficina |
| Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km               | Assinatura: _____<br>Data: _____ |