



Cliente: 790
Ref. Cliente:
O.R.:
Obra:
Data/Hora: 03-03-2026
Contacto: 258843819
Instalação: P178
P178 | GENIE | Z-34/22 | Z34D-1514

Ordem de Reparação: *OF52.A.1852*
Nortaluga, Lda
Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Viana do Castelo
4935-232
Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____ Horas Equipamento: 1397

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

P178 - Revisão

SMS <# #>

Revisão

Material Aplicado

Quantidade

Filtro óleo

1

Filtro Ar

1

Filtro combustível

1

Filtro óleo hidráulico

1

u u u

1

Óleo 15W40

5L4



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

João Silva





Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3698

Data de Emissão 20/04/2026
Data Prevista Execução 20/04/2026
Data Final Execução

Dados

Equipamento	P178	P178 GENIE Z-34/22 Z34D-1514	Processo Manutenção	OF51.A.1852
Horas/Km Real	1397		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
5	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
6	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
7	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
8	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
9	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
10	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
11	SUBSTITUIR FILTRO E VERIFICAR ÓLEO HIDRÁULICO	✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE RETORNO HIDRÁULICO	✓
13	VERIFICAR CHUMACEIRA E ÓLEO CUBO DE TRAÇÃO DA GIRATÓRIA	✓
14	VERIFICAR ÓLEO CUBO DE TRAÇÃO DE RODA	NA
15	DRENAR O ÓLEO DO REGULADOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO	NA
16	VERIFICAR FILTRO DE AR	✓
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO114	Filtro de óleo	1	✓
	FG248	Filtro combustivel	1	✓
	FO226	Filtro Hidráulico	1	✓
	FO129	Filtro Hidráulico	1	✓
	FA242	Filtro de Ar	1	✓
Lubrificantes	Motor	Oleo 10W30 (Lts)	5	✓
	Hidráulicos	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	Massa	MOBILUX EP2		
Outro	Radiador	Anti-congelante (+/- 40 %)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Jorge Silva	10151	Revisão			21-4-26	Jorge Silva

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;
Próxima manutenção às 1750 horas/km

Responsável Departamento Oficina

Assinatura: 
Data: 23-04-2026