



Cliente: 790
Ref. Cliente:
O.R.:
Obra:
Data/Hora: 03-03-2026
Contacto: 258843819
Instalação: P179
P179 | GENIE | Z-34/22 | Z34D-1518

Ordem de Reparação: *OF52.A.1851*
Nortaluga, Lda
Zona Industrial do Neiva, 2ª Fase, EN13
Viana do Castelo
4935-232
Viana do Castelo

Data Saída: _____ Hora Saída: _____ Kms Saída: _____
Horas Equipamento: 1315

Data Chegada: _____ Hora Chegada: _____ Kms Chegada: _____

P179 - Revisão

SMS <# #>

Revisão, fuga pelo bugão no bloco hidráulico

Material Aplicado

Material Aplicado	Quantidade
<u>Filtro óleo</u>	<u>1</u>
<u>Filtro Ar</u>	<u>1</u>
<u>Filtro combustível</u>	<u>1</u>
<u>Filtro hidráulico</u>	<u>1</u>
<u>Filtro hidráulico</u>	<u>1</u>
<u>Óleo 15W40</u>	<u>5L</u>
<u>O-ring</u>	<u>1</u>



Responsável Assistência Técnica

Cliente / Operador

José Silva





Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3699

Data de Emissão 20/04/2026

Data Prevista Execução 20/04/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	P179	P179 GENIE Z-34/22 Z34D-1518	Processo Manutenção	OF51.A.1851
Horas/Km Real	1345		Horas/Km do Plano	1500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
6	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
7	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
8	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
9	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
10	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR	✓
11	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO	✓
12	SUBSTITUIR FILTRO E VERIFICAR ÓLEO HIDRÁULICO	✓
13	SUBSTITUIR FILTRO DE RETORNO HIDRÁULICO	✓
14	VERIFICAR CHUMACEIRA E ÓLEO CUBO DE TRACÇÃO DA GIRATÓRIA	✓
15	VERIFICAR ÓLEO CUBO DE TRACÇÃO DE RODA	✓
16	DRENAR O ÓLEO DO REGULADOR DE PRESSÃO ELETRÓNICO	NA
17	VERIFICAR FILTRO DE AR	✓
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO114	Filtro de óleo	1	✓
	FG248	Filtro combustível	1	✓
	FO226	Filtro Hidráulico	1	✓
	FO129	Filtro Hidráulico	1	✓
	FA242	Filtro de Ar	1	✓
Lubrificantes	Motor	Oleo 10W30 (Lts)	5	✓
	Hidráulicos	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	Massa	MOBILUX EP2		
Outro	Radiador	Anti-congelante (+/- 40 %)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Jorge Silva	10157	Revisão				

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: 
Próxima manutenção às 1750 horas/km	Data: 21-05-2026