



www.nortaluga.com

Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
1486 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 12/nov/21
DATA DE EXECUÇÃO: 12/nov/21

Equipamento : PLATAFORMNA DIESEL JLG 450 AJ S2 (P 24)
Nº de Horas Atuais: 5911

Pedido Assistência: OF50.A.2100

Descrição da Interv. : Revisão das **5927** Horas Urgência : **Planeado**

SUBSTITUIR		VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2		X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR MEDIR CONCENTRAÇÃO LIQ. E MUDAR SE NECESSÁRIO	✓
4	X		FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS			✓
8	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
9	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
10	VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS			✓
11	TESTAR TRAVÕES			✓
12	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			✓
13	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
14	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
15	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
16	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
17	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO			✓
18	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			✓
19	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			✓
20	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			✓
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FO021	1 - Filtro de Óleo Motor ref. SO3335	1	✓
	T1FG041	1 - Filtro de Gasóleo ref. SN 556	1	✓
	T1FG070	1 - Filtro de Gasóleo ref. RT16	1	✓
	T1FA058	1 - Filtro de ar ref. SA 14523K	1	✓
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 - 6Lt	8	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora Inicio / Hora fim	Data	Assinatura
<i>João S</i>		<i>1121150</i>	<i>08:00 / 10:00</i>	<i>12-11-21</i>	<i>João S</i>

Data Final Intervenção : 12/11/21

Assinatura Resp. Manutenção

[Handwritten Signature]