



### 1. Identificação do Equipamento

Nome	Plataforma Tesoura Elétrica 12mt				ID Interna	P31	
Fabricante	HAULOTTE				Operador	Nortaluga	
Modelo	COMPACT 12	N.º de série	2013073	Ano de fabrico	2019	Horas / Km	370

### 2. Verificação

Tipologia	<input type="checkbox"/> Inicial	<input checked="" type="checkbox"/> Periódica	<input type="checkbox"/> Ocasional: _____
Local	Mangualde	Data	20/12/2024
Validade	Dezembro/2025		

### 3. Requisitos de Segurança (Artigos 10.º ao 42.º do Decreto-Lei 50/2005 – Cap. II e Cap. III)

Requisito	Cumprimento do requisito			Observações / Deficiências observadas
	C	NC	NA	
<b>Sistemas de comando</b>				
1 Visíveis, identificáveis e com marcação apropriada	X			
2 Controlo fora de áreas perigosas	X			
3 Visibilidade do posto de comando /aviso sonoro	X			
<b>Arranque e paragem</b>				
1 Arranque intempestivo	X			
2 Paragem geral	X			
3 Paragem de emergência	X			
4 Prioridade da paragem	X			
5 Corte de alimentação	X			
<b>Estabilidade e Rotura</b>				
1 Estabilização por fixação ou por outros meios	X			
2 Proteções contra estilhaçamento ou rotura de elementos	X			
<b>Projeções e Emanações</b>				
1 Dispositivos que evitem queda ou projeção de objetos	X			
2 Sistema de retenção / extração de gases líquidos ou vapores			X	Não aplicável
<b>Risco de contacto mecânico</b>				
1 Avaliação de zonas de risco de contacto mecânico	X			
2 Características dos elementos de proteção	X			
3 Substituição de componentes	X			
<b>Iluminação e temperatura</b>				
1 Zona de trabalho			X	Não aplicável
2 Partes acessíveis com temperatura – Proteção	X			
<b>Dispositivos de alerta</b>				
1 Ouvidos e compreendidos sem ambiguidade	X			
<b>Manutenção</b>				
1 Livrete atualizado	X			
2 Segurança no acesso aos locais necessários	X			
<b>Riscos elétricos incêndio / explosão</b>				
1 Proteção contra o risco de contacto direto	X			
2 Proteção contra incêndio e gases libertados	X			
3 Prevenir riscos de explosão	X			
<b>0 Fontes de Energia</b>				
0.1 Identificação das fontes de energia	X			
<b>1 Sinalização de segurança</b>				
1.1 Correta e bem localizada	X			
<b>2 Equip. que transp. trabalhadores e riscos de capotamento</b>				
2.1 Risco de contacto/entalamento em rodas, lagartas, outros	X			
2.2 Avaliação de estrutura e cinto de segurança			X	Não aplicável
3.1 Avaliação do estado estrutura de proteção (cabine)			X	Não aplicável
4.1 Sistema de iluminação adequado para utilização noturna			X	Não aplicável
4.2 Dispositivo de combate ao fogo	X			
<b>5 Outros</b>				
5.1 Manual de Operação e Manutenção em Português	X			
5.2 Declaração de Conformidade CE	X			
5.3 Outro: _____			X	

Legenda: C – Conforme; NC – Não Conforme; NA – Não Aplicável

**4. Resultado** **Conforme**

Com base na informação e nas constatações efetuadas à data de verificação, o equipamento cumpre com a totalidade dos requisitos mínimos de segurança estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro que lhe é aplicável.

 **Não Conforme**

Com base na informação e nas constatações efetuadas à data de verificação, o equipamento **não** cumpre com a totalidade dos requisitos mínimos de segurança estabelecidos pelo Decreto-lei n.º 50/2005 de 25 de fevereiro que lhe é aplicável.

Terá necessário implementar as seguintes medidas corretivas:

---

---

---

---

---

Nota: Fica excluída da emissão deste certificado qualquer responsabilidade resultante do mau uso e/ou incumprimento das normas de utilização do equipamento constantes no respetivo manual de utilização/operação.

**5. Responsável pela Verificação (pessoa competente, f) do artigo n 2 do DL 50/2005, de 25 de fevereiro)**Nome: NUNO ALBERTO FONSECA VENTURAAssinatura: 