



Dados

Equipamento	P57	P57 HAULOTTE OPTIMUM 8 CE805682	Processo Manutenção	OF50.A.6368
Horas/Km Real	350h		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS);	✓
2	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS;	✓
3	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO;	✓
4	VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS;	✓
5	TESTAR TRAVÕES;	✓
6	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS;	✓
7	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA;	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE;	✓
9	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO;	✓
10	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA;	✓
11	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES;	✓
12	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES;	✓
13	VERIFICAR NÍVEL ÓLEO HIDRÁULICO	✓
14	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO HIDRAULICO;	✓
15	SUBSTITUIR ÓLEO HIDRÁULICO	Verificado
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	FO162	1 - Filtro de Óleo Hidráulico refª. SH63061	1	
Lubrificantes	HIDRAULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt) 22		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outros	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Diogo Corvo	113	Respiro			23/10/25	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____