



Nortaluga
Venda e Aluguel de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3888

Data de Emissão

17/08/2026

Data Prevista Execução

17/08/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	P67	P67 HAULOTTE HA12PX AD116026	Processo Manutenção	OF50.A.7501
Horas/Km Real	5420		Horas/Km do Plano	4500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	NA
2	VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
3	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
4	VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	✓
5	TESTAR TRAVÕES	✓
6	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
7	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
8	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
9	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
10	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
11	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
12	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalia graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO161	Filtro Óleo	✓	
	T1FO182	Filtro Hidráulico	✓	
	T1FG041	Filtro Gasóleo	✓	
	T1FG070	Pré-Filtro Gasóleo	✓	
	T1FA272	Filtro Ar	✓	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 +/- 7Lt	5 Lt	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
R. P. No	08	Revisão Preventiva			17/08/26	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 5000 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____