



Check Out

Plataforma Tesoura

Check List

	Sim	Não
Extintor	X	
Pirilampo	X	
Extensão de Carga		X

Equipamento	P70
Data	20/11/24
Horas	219
Depósito	100%
Processo	PR50A5013



Local de Danos

Assinalar com "X"

PARTE FRONTAL
EMPENADA



Técnico:

Nelson Reis