



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3399

Data de Emissão 02/12/2025
Data Prevista Execução 04/12/2025
Data Final Execução

Dados

| | | | | |
|---------------|--------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| Equipamento | P80 | P80 SINOBOM 1932ME 0105602348 | Processo Manutenção | OF53.A.570 |
| Horas/Km Real | 164,75 | | Horas/Km do Plano | (Sem valor) |

Checklist do plano de manutenção

| | Checklist do plano de manutenção | Efetuada |
|----|---|----------|
| 1 | VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR | ✓ |
| 2 | TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO | ✓ |
| 3 | TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES | ✓ |
| 4 | VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável) | ✓ |
| 5 | VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.) | ✓ |
| 6 | INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO | N.A |
| 7 | VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável) | ✓ |
| 8 | TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE | ✓ |
| 9 | TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA | ✓ |
| 10 | VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES | ✓ |
| 11 | INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES | ✓ |
| 12 | LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO | ✓ |
| 13 | INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDÁIS (Se aplicável) | N.A |
| 14 | INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis) | ✓ |
| 15 | VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS | ✓ |
| 16 | VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA | ✓ |
| 17 | | |
| 18 | | |
| 19 | | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | | |
| 23 | | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 30 | | |

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

| | Artigo | Descrição | Qtd. | Conf. Saída |
|---------------|-------------|--|------|-------------|
| Filtros | T1FO | Filtro de retorno hidráulico refª. 202080003002 | | |
| | T1FO | Filtro de ar do tanque hidráulico refª. 202070003019 | | |
| Lubrificantes | HIDRÁULICOS | L-HM46 (7 Lts) | | |
| | MASSA | MOBILUX EP2 | | |
| Outro | | | | |

Serviços Nortaluga

| Funcionário | N.º | Descrição do serviço | Hora Início | Hora Fim | Data | Assinatura |
|----------------|-----|----------------------|-------------|----------|----------|--------------|
| Luis Vileta | 137 | INSPECCAO | | | 04/12/25 | [Assinatura] |
| Daniel Pereira | 156 | Trabalho | | | 04/12/25 | [Assinatura] |

Próxima Manutenção

| | |
|--|-------------------|
| Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; | Assinatura: _____ |
| Próxima manutenção às (Sem valor) horas/km | Data: _____ |