



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva
3942

Data de Emissão

18/09/2026

Data Prevista Execução

18/09/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	P86	P86 SINOBOM 1530SE 0107213099	Processo Manutenção	OF52.A.2088
Horas/Km Real	192		Horas/Km do Plano	500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR	✓
2	TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO	✓
3	TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES	✓
4	VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)	✓
5	VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)	✓
6	INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	✓
7	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)	✓
8	TESTAR SISTEMA DE ELEVACÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE	✓
9	TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA	✓
10	VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES	✓
11	INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES	✓
12	LUBRIFICAR e AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVACÃO	✓
13	INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGENHAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)	✓
14	INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)	✓
15	VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS E DETECÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS	✓
16	VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA	✓
17	VERIFICAR ÓLEO E FILTRO HIDRÁULICOS	✓
18	INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS	✓
19	VERIFICAR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	✓
20	VERIFICAR ÓLEO E SUBSTITUIR FILTRO HIDRÁULICO	✓
21	INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERÍSTICAS E GRÁFICO DE CARGAS	✓
22	SUBSTITUIR FILTRO DE AR DO TANQUE DE ÓLEO HIDRÁULICO	✓
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FO	1 - Filtro de retorno hidráulico refª. 202080003002	1	✓
Lubrificantes	HIDRÁULICOS	L-HM46 (5 Lts)	2	✓
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro				

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Carlos Silva		Lubrificação	10:00	12:00	18-09-26	Carlos

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;		Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 1000 horas/km		Assinatura:  Data: 18-09-2026