



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2456 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 18/jul/24
DATA DE EXECUÇÃO: 18/jul/24

Equipamento : PLATAFORMA TESOURA SINOBOM 1932SE P88 0106200931
Nº de Horas Atuais: 367

Pedido Assistência: OF54.A.1570

Descrição da Interv. : Revisão das 250 Horas Urgência : Planeado

TAREFAS A REALIZAR			CONFIRMAÇÃO
SUBSTITUIR	VER		
	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
	X	FILTRO HIDRÁULICO	✓
1		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS) se APLICÁVEL	✓
2		VERIFICAR RESPIROS SE OBSTRUÍDOS LIMPAR	✓
3		TESTAR TODOS OS SISTEMAS DE FREIO	✓
4		TESTAR SENSORES E INTERRUPTORES DE LIMITES	✓
5		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS e IMPLEMENTOS DE SEGURANÇA (Botões de pressão de paragem de urgência superior e inferior...etc.)	✓
6		VERIFICAR CONEXÕES DO CONJUNTO D EBATERIAS DE TRACÇÃO (Se aplicável)	✓
7		VERIFICAÇÃO ESTADO GERAL DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA (Cablagens, Conexões...etc.)	✓
8		INSPECIONAR A PROTEÇÃO CONTRA INCLINAÇÃO	✓
9		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA (Se aplicável)	✓
10		TESTAR SISTEMA DE ELEVAÇÃO/REDUÇÃO DE VELOCIDADE	✓
11		TESTAR DESCIDA DE EMERGÊNCIA	✓
12		VERIFICAR ESTADO DOS PNEUS E JANTES	✓
13		INSPECIONAR e VERIFICAR SUPERFÍCIES ANTI DERRAPANTES	✓
14		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
15		LUBRIFICAR TODOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO: Componentes de Elevação, Engates, Articulações, Chumaceiras...etc.	✓
16		VER ESTADO SINALÉTICAS DE SEGURANÇA	✓
17		INSPECIONAR ESTRUTURA DO EQUIPAMENTO (Soldaduras, Estado Plataforma, Cavilhas, Articulações, Mancais, Bracos, Cilindros Telescópicos...etc.)	✓
18		INSPECIONAR ESTADO DA CHAPA DE CARATERISTICAS E GRÁFICO DE CARGAS	✓
19		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES (PIRILAMPOS)	✓
20		INSPECIONAR CONJUNTO DE ROLAMENTO GIRO E ENGRENAGENS HELICOIDAIS (Se aplicável)	✓
21		INSPECIONAR SISTEMAS DE ESTABILIZAÇÃO (Se Aplicáveis)	✓
22		VERIFICAR ESTADO DE LINHAS HIDRÁULICAS e DETEÇÃO DE HIPOTÉTICAS FUGAS DE ÓLEOS	✓
23		EXECUTAR LIMPEZA GERAL DO EQUIPAMENTO	✓
24			
25			
26			
27			
28			

Observações: (Escrever Todas Não Conformidades Detetadas). Não Conformidades Graves, Reportar Imediatamente Sup. Hierárquico e Imobilizar Equipamento.

FEITO DE ACORDO C/ PLANO DO FABRICANTE.
PRÓXIMA MANUTENÇÃO: AS 500 HORAS OU 38/07/2026

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS				
	T1FO	1 - Filtro de Óleo Hidráulico ref.	1	
LUBRIFICANTES				
	HIDRÁULICOS	HV32 ou L-HM46 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS				

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
NS43	343	REVISÃO	08:00 / 09:00	38/07/25	SOLIO SORA

Data Final Intervenção : 38/07/25

Assinatura Resp. Manutenção

Nortaluga Lda.

NIF: 505 743 990

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva

4935 - 232 Viana do Castelo