



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2450 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 2/jun/26  
DATA DE EXECUÇÃO: 2/jun/26

Equipamento : SINOBOOM | 4647EP | 0106003165  
Nº de Horas Atuais: 142

Pedido Assistência: OF54.A.2075

Descrição da Interv. : Revisão das **150** Horas Urgência : Planeado

SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1	X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2	X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
3	X	ÁGUA DAS BATERIAS	✓
4	X	FILTRO HIDRÁULICO	✓
5		VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
6		VERIFICAR A TENSÃO DAS CORREIAS	✓
7		VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
8		VERIFICAR O DESGATE DOS CALÇOS DE TRAVÃO, CHUMACEIRAS DA ARTICULAÇÃO CENTRAL E APOIOS	✓
9		TESTAR TRAVÕES	✓
10		SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO	✓
11		LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS	✓
12		VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
13		VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
14		LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
15		VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
16		LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
17		TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			

Observações:

**Peças de Armazém Consumidas :**

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS				
	T1FO169	1 - Filtro de Óleo Hidráulico refª. SH70058		
LUBRIFICANTES				
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS				

**Serviços Nortaluga:**

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
Sulio	343	REVISÃO	30:00 / 33:00	02/06/26	[Assinatura]

Data Final Intervenção : 02/06/26

**Nortaluga Lda.**

Nº de Pedido de Manutenção  
Nº: 505 743 950

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva

4935 - 232 Viana do Castelo

