



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3408

Data de Emissão 04/12/2025

Data Prevista Execução 04/12/2025

Data Final Execução

Dados

Equipamento	T10	T10 TORRE ILUMINAÇÃO HIMOINSA 101006999	Processo Manutenção	OF50.A.6113
Horas/Km Real	5372		Horas/Km do Plano	5500

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NIVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
6	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	
7	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
8	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
9	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
10	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
11	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
12	SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTIVEL	✓
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

--

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de ar refª. P822686	1	
	T1FG043	1 - Filtro de Gasóleo refª. 33263	1	
	T1FG084	1 - Filtro de Gasóleo refª. 3082015	1	
	T1FO028	1 - Filtro de Óleo Motor refª. T8307	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	4L	
	HIDRAULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Duarte Ribeiro	130	Revisão			4/12/2025	

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Responsável Departamento Oficina
Próxima manutenção às 5750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____