



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3123

Data de Emissão

06/08/2025

Data Prevista Execução

06/08/2025

Data Final Execução

Dados			
Equipamento	T23	T23 TOWER LIGHT HYDROPCLED-1523 1304668	Processo Manutenção
Horas/Km Real	3795		Horas/Km do Plano
			OF50.A.5919
			3500

Checklist do plano de manutenção		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	N.A
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	N.A
5	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
6	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
7	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
8	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
9	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
10	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
11	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
12	SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTIVEL	✓
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis				
	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de ar refª. 46449	2	
	T1FG029	1 - Filtro de Gasóleo refª. CS 0069-M	1	
	T1FG070	1 - Filtro de Gasóleo refª.	1	
	T1FO032	1 - Filtro de Óleo Motor refª. WL7102	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	9L	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
Outr	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga						
Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Luis Vigora	137	REVISÃO			06/08/20	luis vigora

Próxima Manutenção	Responsável Departamento Oficina
Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante; Próxima manutenção às 3750 horas/km	Assinatura: _____ Data: _____