



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA  
2945 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 18/mar/25  
DATA DE EXECUÇÃO: 18/mar/25

Equipamento : TORRE DE ILUMINAÇÃO HIMOINSA HBOX (T 29)  
Nº de Horas Atuais: 643

Pedido Assistência: OF50.A.2530

Descrição da Interv. : Revisão das **500** Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	✓
2		X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	✓
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	✓
4	X		FILTRO DE AR	✓
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			✓
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			✓
7	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			✓
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			✓
9	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			✓
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			✓
11	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			✓
12	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			✓
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			✓
14	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO			✓
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			✓
16	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			✓
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			✓
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA074	1 - Filtro de ar refª. 3033105	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo refª. 3063903	1	
	T1FA183	1 - Filtro de Ar refª. 3033107	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Motor refª. 3064356	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	2Lt	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)	✓	
	MASSA	MOBILUX EP2	✓	
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)	✓	

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
<u>Amílton</u>	<u>131</u>	<u>Revisão Preventiva</u>	<u>13:30 / 15:30</u>	<u>18/03/25</u>	<u>Amílton</u>

Data Final Intervenção : 18/3/25

Assinatura Resp. Manutenção

Amílton