



Nortaluga
Venda e Aluguer de Equipamentos

Manutenção Preventiva

3865

Data de Emissão

28/07/2026

Data Prevista Execução

28/07/2026

Data Final Execução

Dados

Equipamento	T29	T29 HIMOINSA HBOX+ 221002401 (61)	Processo Manutenção	OF50.A.7417
Horas/Km Real	1319		Horas/Km do Plano	1000

Checklist do plano de manutenção

		Efetuada
1	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTROLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)	✓
2	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO	✓
3	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS	✓
4	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS	✓
5	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA	✓
6	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE	✓
7	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO	✓
8	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA	✓
9	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES	✓
10	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES	✓
11	SUBSTITUIR ÓLEO E FILTROS DO MOTOR	✓
12	SUBSTITUIR FILTROS COMBUSTIVEL	✓
13	VERIFICAR FILTRO DE AR (SUBSTITUIR CASO NECESSÁRIO)	✓
14	SUBSTITUIR CORREIAS	✓
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		

Observações (Indicar eventuais anomalias. Anomalias graves, reportar ao superior hierárquico e imobilizar equipamento.)

Consumíveis

	Artigo	Descrição	Qtd.	Conf. Saída
Filtros	T1FA074	1 - Filtro de ar	1	
	T1FA183	1 - Filtro de ar	1	
	T1FG038	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Motor	1	
Lubrificantes	MOTOR	ÓLEO 10W 40 (+/- 5 Lt)	2,82	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO HV46 (+/- Lt)	1	
	MASSA	MOBILUX EP2	1	
Outro	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40%) (+/- Lt)	1	

Serviços Nortaluga

Funcionário	N.º	Descrição do serviço	Hora Início	Hora Fim	Data	Assinatura
Nortaluga	120	Revisão	13:30	17:30	28/07	[Assinatura]

Próxima Manutenção

Manutenção efetuada de acordo com o plano do fabricante;	Assinatura: [Assinatura]
Próxima manutenção às 1620 2000 horas/km	Data: 28/7/26