



**Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA**  
**2693 / NORTALUGA**

DATA DE TIRAGEM: 22/set/25  
DATA DE EXECUÇÃO: 22/set/25

Equipamento : TORRE DE ILUMINAÇÃO HIMOINSA HBOX ( T32 ) 231001616  
Nº de Horas Atuais: 3040

Pedido Assistência: OF50.A.6242

Descrição da Interv. : Revisão das 1000 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
2		X	ÓLEO DOS HIDRÁULICOS	<input checked="" type="checkbox"/>
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	<input checked="" type="checkbox"/>
4	X		FILTRO DE AR	<input checked="" type="checkbox"/>
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			<input checked="" type="checkbox"/>
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			<input checked="" type="checkbox"/>
7	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			<input checked="" type="checkbox"/>
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			<input checked="" type="checkbox"/>
9	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			<input checked="" type="checkbox"/>
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRÁULICOS			<input checked="" type="checkbox"/>
11	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRÁULICOS			<input checked="" type="checkbox"/>
12	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			<input checked="" type="checkbox"/>
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			<input checked="" type="checkbox"/>
14	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO			<input checked="" type="checkbox"/>
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			<input checked="" type="checkbox"/>
16	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			<input checked="" type="checkbox"/>
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			<input checked="" type="checkbox"/>
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

**Peças de Armazém Consumidas :**

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA074	1 - Filtro de ar	1	
	T1FG043	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG084	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Motor	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	8,5	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)		
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE ( 40 % ) (+/- Lt)		

**Serviços Nortaluga:**

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
RUBIO	343	REVISÃO	10:00 / 11:00	22/09/25	RUBIO

Data Final Intervenção : \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Assinatura:   
**Nortaluga Lda.**  
NIF: 506 743 000

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva  
4935 - 232 Viana do Castelo