



Nº ORDEM DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
2693 / NORTALUGA

DATA DE TIRAGEM: 25/ago/25
DATA DE EXECUÇÃO: 25/ago/25

Equipamento : TORRE DE ILUMINAÇÃO HIMOINSA HBOX (T33) 221006954
Nº de Horas Atuais: 723

Pedido Assistência: OF50.A.6118

Descrição da Interv. : Revisão das 750 Horas Urgência : Planeado

	SUBSTITUIR	VER	TAREFAS A REALIZAR	CONFIRMAÇÃO
1		X	ÓLEO DA TRANSMISSÃO	
2		X	ÓLEO DOS HIDRAÚLICOS	
3		X	ÁGUA DO RADIADOR	
4	X		FILTRO DE AR	
5	SUBSTITUIR O ÓLEO E OS FILTROS DO MOTOR			
6	VERIFIQUE O NÍVEL DE ELECTRÓLITO DAS BATERIAS (DEVE ESTAR 10mm ACIMA DAS PLACAS)			
7	VERIFICAR SE O TUBO DO RESPIRO DO MOTOR ESTÁ OBSTRUÍDO			
8	SUBSTITUIR FILTRO DE GASÓLEO			
9	SUBSTITUIR FILTRO DE ÓLEO E O RESPIRO DA TRANSMISSÃO			
10	LIMPAR O RESPIRO DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E O RESPIRO DO TANQUE DOS HIDRAULICOS			
11	VER O FILTRO DE ÓLEO DOS HIDRAULICOS			
12	VERIFICAR A ROTAÇÃO DO MOTOR EM MARCHA LENTA ALTA E BAIXA			
13	VERIFICAR O TURBO, A ADMISSÃO E O ESCAPE			
14	LUBRIFICAR E AJUSTAR SE NECESSÁRIO COMPONENTES DE ELEVAÇÃO			
15	VERIFICAR E TESTAR TODOS SISTEMAS DE SEGURANÇA			
16	LUBRIFICAR TODOS ENGATES E ARTICULAÇÕES			
17	TESTES SINAIS SONOROS (BUZINA E MARCHA) E LUZES			
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				

Observações:

Peças de Armazém Consumidas :

	Códigos	Descrição	Qt	Conf. Saída
FILTROS	T1FA074	1 - Filtro de ar	1	
	T1FG043	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FG084	1 - Filtro de Gasóleo	1	
	T1FO022	1 - Filtro de Óleo Motor	1	
LUBRIFICANTES	MOTOR	ÓLEO 15W 40 (+/- 9 Lt)	8,7	
	HIDRÁULICOS	ÓLEO 68 (+/- Lt)	—	
	MASSA	MOBILUX EP2		
OUTROS	RADIADOR	ANTI-CONGELANTE (40 %) (+/- Lt)		

Serviços Nortaluga:

Funcionário	Nº	Descrição do serviço	Hora início / Hora fim	Data	Assinatura
JLLO	343	REVISÃO	10:30 / 12:00	25/08/25	JLLO

Data Final Intervenção : ___/___/___

Assinatura:
Nortaluga Lda.
NIF: 505 743 000

Zona Ind. do Neiva 2ª fase EN13 - Neiva
4935 - 232 Viana do Castelo